

LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Sprickundersökning av motorinfästningar

GÄLLER: Partenavia modell P68 t o m S/N 368

ÅTGÄRD: Utför sprickundersökning av berörda motorinfästningar enligt anvisningarna i angivet underlag

TID FÖR
ÅTGÄRD: Flygplan äldre än 5 år:

Inom 25 flygtimmar, räknat från LVD utgivningsdatum. Därefter upprepat i intervaller av 500 h eller 2 år, vilket som först uppnås.

UNDERLAG: Partenavia SB No 70

REFERENS: RAI 87-21/P68-36

UTGIVNINGS-
DATUM: 1987-04-10

LFS: 1987:9

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.