

LUFTFARTSVERKET
 161 89 BROMMA
 SVERIGE
 TEL: Stockholm 08/98 00 20
 TELEGRAMADRESS:
 Luftfartsnätet - ESSBYA
 Komm - CIVILAIR STOCKHOLM
 Telex - 19445

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR (LVA)

Luftfartyg allmänt
 Blixtljus

WHELEN -1



LVA nr	Gäller	Åtgärd	Tid för åtgärd	Underlag Referens	Anm
1028	Blixtljus (strobe light) tillverkat av Whelen Engineering Company Inc., som innehåller blixttrör A427, som är tillverkat före 1974-11-01.	Modifiering av blixtljus Installera en självhäftande etikett på blixttrörets sockel i enlighet med angivet underlag för att förhindra antändning av brännbar gas eller vätska. Alternativt till etikett enligt angivet underlag kan el-tape Scotch Brand Type 33+ användas. Om tape används måste den formas så att den täcker niten på blixttrörets baksida utan att täcka detaljens P/N. Om blixttröret redan är försett med en etikett, får den nya etiketten installeras över den gamla.	Efter 1975-11-05: Inom 100 flygtimmar	<u>Underlag</u> Whelen Engineering Company Inc. Drawing A-30052, Revision 1, daterad 1974-10-15, eller senare revision. <u>Referens</u> FAA AD No 75-05-04	Etiketten eller tapen och röret skall hålla en temperatur av minst +10°C vid monteringen av etiketten eller tapen.

1975-10-22

Åtgärd enligt LVA utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVA, skall införas i resedagbok och/eller journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVA-nummer.