

LUFTFARTSVERKET
601 79 NORRKÖPING, SVERIGE
TEL: 011 - 19 20 00
TELEGRAMADRESSER:
LUFTFARTSNÄTET ESKLYA
KOMM CIVILAIR NORRKÖPING
TELEX 64250

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR (LVA)



Flygplan
BEECH -9D

Upphäver:
BEECH -9C

LVA nr

873A

Titel: Kontroll och eventuellt utbyte av skruvar i styrsystem

Gäller: Beech modell F33A; F33C; G33; 35-C33; 35-B 33; V35B; A36; D55; D55A; E55A; 56TC; 58; 58A; 58P; 58PA; 58TCA; 65-B80; 70; B90; C90; E90; 95-A55; 95-B55; 95-B55A; 95-C55; 95-C55A; 99; 99A; B99; 100; A100; B100; 200 och 200 T, som har S/N uppräknade i angivet underlag (Dock undantaget flygplan som redan åtgärdats enligt LVA 873)

Åtgärd: Kontrollera berörda skruvar och byt ut skruvar som ej har minst ett, upphöjt eller försänkt "X" på skruvhuvudet enligt anvisningar i angivet underlag (ACCOMPLISHMENT INSTRUCTIONS)

Tid för åtgärd: Efter 1979-02-05 Inom 100 flygtimmar

Underlag: Beechcraft Service Instructions No 0629-150 Rev II eller senare utgåva

Referens: | FAA AD 79-01-01 som upphäver AD 74-13-02

1979-02-05

Åtgärd enligt LVA utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVA, skall införas i resedagbok och/eller journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVA-nummer.