

TITEL: Sprickundersökning och modifiering av främre vingbalkar

GÄLLER: Gulfstream Aerospace (Rockwell International, Rockwell Commander)

Modell	S/N
112, 112A och 112B	1-544 och 13000
112TC och 112TCA	13001-13309
114 och 114A	14000-14540

ÅTGÄRD: Besiktiga och modifiera vingbalkarna vid landställsinfästningarna på vänster och höger sida enligt anvisningarna i nedan angivet underlag.

TID FÖR ÅTGÄRD:

- 1) Besiktiga inom 100 flygtimmar eller vid nästkommande tillsyn, vilket först uppnås, räknat från detta LVD:s utgivningsdatum. Därefter i intervaller av 100 flygtimmar till dess åtgärd 2) utförts.
- 2) Modifiera inom 300 flygtimmar, räknat från detta LVD:s utgivningsdatum.

UNDERLAG: Gulfstream SB-112-71C och SB-114-22C.

REFERENS: FAA AD 90-04-07

UTGIVNINGS-DATUM: 1990-04-26

LFS: 1990:13

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.