

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll av stötstänger för höjdrodertrim

GÄLLER: Britten-Norman modell BN-2A Mk III, BN-2A Mk III-1, BN-2A Mk III-2 och BN-2A Mk III-3

ÅTGÄRD: Demontera stötstängerna och utför en invändig kontroll av dessa med avseende på korrosion enligt anvisningarna i angivet underlag

TID FÖR
ÅTGÄRD: Inom 30 dagar, räknat från LVD utgivningsdatum och därefter i intervaller av 24 månader

UNDERLAG: Pilatus Britten-Norman SB No. BN-2/SB 179

REFERENS: FAA AD 87-13-02

UTGIVNINGS-
DATUM: 1987-09-03

LFS: 1987:24

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.