

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll/utbyte av stabilisator

GÄLLER: Bell modell 206L-1 och 206L-3 med stabilisator P/N 206-023-119-151 med uppräknade S/N:

A0-02065, A0-02069, A0-02075, A0-02080, A0-02084, A0-02095, A0-02097, A0-02126, A0-02132, A0-02136, A0-02144, A0-02149, A0-02150, A0-02166 och A0-10644

ÅTGÄRD: Kontrollera stabilisatorn med avseende på P/N och S/N. Om något av ovanstående uppräknade S/N påträffas, skall utbyte göras före ytterligare flygning.

TID FÖR
ÅTGÄRD: Inom 25 flygtimmar, räknat från LVD utgivningsdatum

REFERENS: FAA AD 87-15-01

UTGIVNINGS-
DATUM: 1987-09-03

LFS: 1987:24

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anmärkning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.