

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

<u>TITEL:</u>	<u>Sprickundersökning av styrkolonn</u>
<u>GÄLLER:</u>	FUJI modell FA-200 undantaget flygplan som är modifierade i enlighet med FHI Service Bulletin 200-020.
<u>ÅTGÄRD:</u>	Utför sprickundersökning av styrkolonner i det område, där roderlåsningen skall monteras enligt anvisningarna i angeivet underlag och byt ut styrkolonner, om sprickor upptäcks, före ytterligare flygning.
<u>TID FÖR ÅTGÄRD:</u>	Inom 50 flygtimmar, räknat från LVD utgivningsdatum, därefter i 100-timmarsintervaller.
<u>UNDERLAG:</u>	FUJI Service Bulletin No. 200-008 Rev B, SB 200-020.
<u>REFERENS:</u>	TCD-2819-1-89
<u>UTGIVNINGS- DATUM:</u>	1989-08-31

LFS: 1989:16

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.