

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll av bromsrör

GÄLLER: SOCATA modell TB9, TB10, TB20 och TB21 t o m S/N 755.

Dock ej: S/N 630, 631, 634, 636, 643, 648, 649, 656, 657, 658, 659, 661, 662, 663, 664, 750, 751, 752 och 753.

ÅTGÄRD: Kontrollera att hydraulrören har monterats så att tillräcklig frigång finns mellan dessa och sid- och skevroderreglage enligt anvisningarna i angivet underlag.

TID FÖR
ÅTGÄRD: Inom 100 flygtimmar räknat från LVD-utgivningsdatum.

UNDERLAG: SOCATA SB Nr 33

REFERENS: CdN 87-118(A)

UTGIVNINGS-
DATUM: 1987-09-30

LFS: 1987:27

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anmärkning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.