

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Utbyte av fjäderpinnar i höjd-, sid- och skevroder

GÄLLER: Embraer modell EMB-110.

ÅTGÄRD: Byt ut berörda fjäderpinnar enligt anvisningarna i Embraer Service Bulletin 110-027-083R3 eller senare utgåva.

**TID FÖR
ÅTGÄRD:** Vid nästa 600-timmars inspektion räknat från detta LVD's utgivningsdatum om ej tidigare utförts.

UNDERLAG: EMB SB 110-027-083R3

REFERENS: CTA DDA AD Nr 87-07-05R4

**UTGIVNINGS-
DATUM:** 1991-10-03

LFS: 1991:23

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarende flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.