

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Sprickundersökning av bakre infästning i stabilisator

GÄLLER: Socata modell TB9, TB10, TB20 och TB21. (Gäller ej flygplan, som har modifiering No. 70 införd.)

ÅTGÄRD: Utför sprickundersökning av stabilisatorns bakre infästning enligt anvisningarna i angivet underlag

TID FÖR Upprepad inspektion i intervaller av 100 flygtimmar till dess modifiering No. 70 har införts

UNDERLAG: Socata SB Nr 35/1

REFERENS: Consigne de Navigabilité 87-141(A)R2, skrivelse L 1880/87-1202 till ägare, daterad 1987-09-30

UTGIVNINGS-DATUM: 1988-06-10

LFS: 1988:14

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.