

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll/utbyte av axel i bältrullen

GÄLLER: Pacific Scientific Company midjebälten P/N 1107177 tillverkade mellan 1 september 1984 och 1 januari 1986.

ÅTGÄRD: Kontrollera om rätt typ av axel P/N 1106294-01 med högre brotthållfasthet (anodiserad till guldliknande ytskydd) är monterad. Axel med gråaktigt ytskydd skall bytas mot ny typ med högre brotthållfasthet enligt anvisningarna i angivet underlag.

TID FÖR
ÅTGÄRD: Inom 180 dagar räknat från LVD-utgivningsdatum.

UNDERLAG: Pacific Scientific, Safety Advisory Letter (Mark V Reel Lap Belt Assy) daterat 4 augusti 1986.

REFERENS: -

UTGIVNINGS-
DATUM: 1987-12-02

LFS: 1987:33

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anmärkning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.