

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

<u>TITEL:</u>	Sprickundersökning, vid behov reparation av vingbalk
<u>GÄLLER:</u>	Beagle Pup 121, som ej har modifiering No BE.214 införd.
<u>ÅTGÄRD:</u>	Utför sprickundersökning och inför reparation enligt "Drawing No BE.03.10169" i angivet underlag om ej redan utförda enligt LVA 1504.
<u>TID FÖR ÅTGÄRD:</u>	Senast 1991-10-01. Åtgärder erfordras dock ej före uppnådda 1300 flygtimmar.
<u>UNDERLAG:</u>	British Aerospace Pup Service Bulletin No B121/79, revision 1 daterad 15 februari 1991.
<u>REFERENS:</u>	CAA Mandatory Aircraft Modifications and Inspections Summary, Issue 22, April 1991.
<u>UTGIVNINGS- DATUM:</u>	1991-07-11

LFS: 1991:16

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.