

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Modifiering av bränslepåfyllningsöppning

GÄLLER: Gulfstream modell 500, 500A, 500B, 500U, 520, 560, 560A, 560E, 560F, 680, 680E, 680F, 680F(P), 680FL(P), 720 (S/N 1 t o m 1854), 500S (S/N 1755 t o m 3323), 680FL (S/N 1261 t o m 1853), 685 (S/N 12001 t o m 12066) och 700 (S/N 7001 t o m 70032) utrustade med kolvmotorer.

ÅTGÄRD: Modifiera bränslepåfyllningsöppning enligt anvisningarna i angivet underlag.

TID FÖR
ÅTGÄRD: Inom 12 månader räknat från LVD-utgivningsdatum.

UNDERLAG: Gulfstream Service Information No SI-209

REFERENS: FAA AD 87-21-07, FAA AD 73-6-2 och LVA 688

UTGIVNINGS-
DATUM: 1987-12-02

LFS: 1987:33

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarende flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anmärkning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.