

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR (LVA)

Hjälpapparater
VAKUUMPUMPAR -1



LVA nr

1522	Titel:	Utbbyte av vakuumpump	
	Gäller:	Airborne vakuumpumpar (luftpumpar) som har installerats efter 1979-05-15 och med uppräknade P/N och S/N	
		<u>AIRBORNE PART NUMBER</u>	<u>SERIAL NUMBERS</u>
		211CC	5E9318 t o m 5E9347 5E9407 t o m 5E11419
		211CC-9	5E616 t o m 5E715
		211CC TR	5E1264 t o m 5E1406
		212 CW	5E3403 t o m 5E4197 5E9129E t o m 5E9131E
		212 CW-6	5E9 t o m 5E25
		242 CW-4	5E8 t o m 5E11
		441 CC	5E332 t o m 5E401 5E450 t o m 5E483 5E911 t o m 5E981 5E75 t o m 5E80
		441 CC-7	5E4
		441 CC-9	5E7 t o m 5E12
		441 CC-11	5E106 t o m 5E116
		441 CC-13	5E926 t o m 5E1023
		441 CC-17	5E137 t o m 5E149
		442 CW	5E765 t o m 5E785
		442 CW-4	5E114
		442 CW-6	5E431 t o m 5E435
		442 CW-8	
		442 CW-12	
	Åtgärd:	Byt ut berörda vakuumpumpar och montera en ny pump som ej har något av de ovan uppräknade S/N.	
	Anmärkning:	Vakuumpumpar med S/N enligt ovan som av tillverkaren är tuschmärkta med "A" eller "2" i omkretsen nära monteringsflänsen är godkända för montering.	
	Tid för åtgärd:	Efter 1979-07-30. Före nästa flygning.	
	Underlag:	Airborne Aviation Products Corporation, Service Letter No 22A, daterat June 5, 1979.	
	Referens:	Emergency Airworthiness Directive, daterat June 7, 1979.	

1979-07-30