

LUFTFARTSVERKET
601 01 NORRKÖPING, SVERIGE
TEL: 011/19 20 00
TELEGRAMADRESSER:
LUFTFARTSNÄTET ESKLYA
KOMM CIVILAIR NORRKÖPING
TELEX 64250

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR (LVA)



Hjälpapparater

FÖRGASARE -1 B

Upphåver:

FÖRGASARE -1 A

LVA nr

1281

Titel: Modifiering

Gäller: Marvel Schebler modell HA-6 P/N A10-5200 S/N CS-()-100 t.o.m.CS-()-345

Åtgärd: Inför modifiering,Marvel-Schebler/Tillotson Kit No. 666-817 enligt anvisningar i angivet underlag

Tid för åtgärd: Efter 1977-08-15 Inom 25 flygtimmar

Underlag: Marvel-Schebler/Tillotson Form No. MST-683

Referens: FAA AD 77-13-16

1512

Titel: Utbvte av förgasare

Gäller: Marvel-Schebler/Tillotson, modell HA-6, P/N 10-5243, som har något av följande S/N:

DF-1-100	-116	-129	-144	-163	-179	-194	-216	-240	-269	-293	-312
	-101	-117	-130	-145	-164	-180	-195	-218	-245	-271	-295
	-102	-118	-131	-147	-167	-182	-200	-219	-250	-274	-296
	-103	-119	-132	-148	-168	-183	-202	-220	-251	-275	-297
	-104	-120	-133	-149	-170	-184	-204	-222	-255	-276	-298
	-106	-121	-134	-150	-171	-185	-205	-223	-256	-277	-299
	-107	-122	-135	-151	-172	-186	-208	-225	-258	-278	-300
	-110	-123	-136	-154	-173	-187	-209	-227	-260	-279	-301
	-111	-124	-137	-157	-174	-189	-210	-229	-261	-282	-302
	-112	-125	-138	-159	-175	-190	-211	-231	-263	-287	-303
	-113	-127	-139	-161	-176	-191	-212	-237	-264	-290	-304
	-114	-128	-143	-162	-177	-193	-214	-238	-266	-292	-307

Åtgärd: Byt ut förgasare med ovan nämnda S/N mot förgasare med samma P/N och som har S/N DF-1-500 eller högre

Tid för åtgärd: Efter 1979-05-28: Inom en månad

Referens: FAA AD 79-08-06

1537

Titel: Montering av mässingplugg

Gäller: Marvel-Schebler/Tillotson modell HA-6, P/N A10-5206-1. Dessa förgasare är enligt tillverkarens uppgifter installerade på motorer av märket AvcoLycoming, modell O-360-A1G6D respektive LO-360-A1G6D och med S/N enligt angivet underlag

Åtgärd: Byt ut befintligt plugg (P/N 80-150) och inför mässingplugg (P/N 80-364) samt därtill hörande detaljer, som ingår i Kit 666-821 enligt anvisningar i angivet underlag

Tid för åtgärd: Efter 1979-08-20: Inom 10 flygtimmar

Underlag: Avco Lycoming Service Bulletin No 434, Marvel-Schebler/Tillotson Service Bulletin No A1-79, Beechcraft SI No 1045

Referens: FAA AD 79-15-02

1979-08-20

Åtgärd enligt LVA utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVA, skall införas i resedagbok och/eller journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVA-nummer.