

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll av kardanknut för styrratt

GÄLLER: Gardan (Sud Aviation), modell GY80-150, -160 och -180, alla S/N t o m nr 200 med kardanknut P/N 80-27-1140

ÅTGÄRD: Kontrollera berörda kardanknutar och byt ut alla knutar som har blästrade axlar och/eller av andra skäl har ett onormalt spel (glapp) enligt anvisningarna i angivet underlag

**TID FÖR
ÅTGÄRD:** Inom 25 flygtimmar räknat från LVD utgivningsdatum

UNDERLAG: Socata Service Horizon No. 35

REFERENS: Störningsrapport CAA GASIL 1/88 och CAA AD 005/12/87

**UTGIVNINGS-
DATUM:** 1988-02-23

LFS: 1988:4

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarende flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.