

LUFTFARTSVERKET
601 01 NORRKÖPING, SVERIGE
TEL: 011/19 20 00
TELEGRAMADRESSER:
LUFTFARTSNÄTET ESKLYA
KOMM CIVILAIR NORRKÖPING
TELEX 64250

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR (LVA)



Hjälpapparater
BRÄNSLEINSPRUTNING -1

Upphäver:
BRÄNSLEREGULATOR -1

LVA nr

1551	Titel: Kontroll av regulatorenhet "Bendix" i bränslesystemet Gäller: Alla motorer som har bränsleinsprutningssystem av märket Bendix med uppräknade modellnummer och med P/N enligt angivet underlag: RSA-5AB1, RSA-5AD1, RSA-7AA1, RSA-7DA1, RSA-10AD1, RSA-10DB1, RSA-10DB2, RSA-10ED1, RSA-10ED2 Anmärkning: Detta insprutningssystem är installerat på uppräknade motorer men kan även förekomma på andra motortyper: LYCOMING IO-320, IO-360, IO-540, IO-720, AIO-320, AIO-360, AEIO-320, AEIO-360, AEIO-540, HIO-360, HIO-540, IGO-480, IGO-540, IVO-540, TIO-360, TIO-540, TIO-541, TIGO-541 CONTINENTAL TSIO-520 Åtgärd: Kontrollera och åtgärda bränsleregulatorns låsmutter enligt anvisningar i angivet underlag Tid för åtgärd: Efter 1979-09-24: Inom 25 flygtimmar eller 30 dagar, beroende på vilket som först uppnås Underlag: Bendix Energy Controls Division Service Bulletins No: RS-68 (för RSA-5 och RSA-10) RS-69 (för RSA-7AA1) RS-70 (för RSA-7DA1) Referens: FAA Emergency AD, daterad August 28, 1979
------	--

1979-09-24

Åtgärd enligt LVA utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVA, skall införas i resedagbok och/eller journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVA-nummer.