

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Utbyte av oljefilter

GÄLLER: Teledyne Continental, modell IO-360, TSIO-360, O-470, IO-470, TSIO-470, IO-520, TSIO-520, GTSIO-520 OCH IO-550, utrustade med oljefilter TCM P/N 649309 eller 649310

ÅTGÄRD: Byt ut alla oljefilter TCM, som är monterade på berörda motorer med P/N 649309 mot P/N 649923 och P/N 649310 mot 649922 eller motsvarande oljefilter, som har Parts Manufacturer Approval (PMA) enligt anvisningarna i angivet underlag

Anm.: Oljefilter med P/N 649309 eller 649310, som är upplagda i reservdelsförråd, skall returneras till TMC för garantiutbyte

TID FÖR
ÅTGÄRD: Före nästa flygning, räknat från LVD utgivningsdatum

UNDERLAG: TCM Service Bulletin M 88-4

REFERENS: FAA AD 88-03-06

UTGIVNINGS-
DATUM: 1988-03-02

LFS: 1988:6

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarende flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.