

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll/reparation av dörrlås

GÄLLER: | Piper modell PA-28, PA-30, PA-32 och PA-39, som har uppnått en flygtid av 3000 h eller mer

ÅTGÄRD: Ta bort dörrklädseln och kontrollera dörrrens låsmekanism med avseende på slitage och/eller andra nötskador. Byt ut eller reparera skadade detaljer och återställ dörrklädseln och kontrollera att dörren går lätt att öppna inifrån. Smörj vid behov dörrlåsmekanismen enligt anvisningarna i angivet underlag.

**TID FÖR
ÅTGÄRD:** Flygplan med mer än 3000 flygtimmar:
Vid nästkommande 100-timmarstillsyn. Därefter i intervaller av 1000 flygtimmar, räknat från LVD utgivningsdatum.

UNDERLAG: Piper Parts Catalog (Cabin and Baggage Door Installation) och Piper Service Manual (Lubrication Chart Cabin Door)

REFERENS: Störningsrapporter 04:0188, 10:0587, 23:0887 och skrivelse L 164/88-1202, daterad, 1988-01-21

**UTGIVNINGS-
DATUM:** | 1988-06-10

LFS: 1988:14

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.