

LUFTFARTSVERKET
601 79 NORRKÖPING, SVERIGE
TEL: 011 - 19 20 00
TELEGRAMADRESSER:
LUFTFARTSNÄTET ESKLYA
KOMM CIVILAIR NORRKÖPING
TELEX 64250

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR (LVA)

Motor
ROLLS-ROYCE -1



LVA nr

1636

Titel: Sprickundersökning av vevaxel

Gäller: Rolls-Royce modell 0-240

Åtgärd: Utför sprickundersökning av vevaxeln mellan propellerflänsen och oljetätningen och om inga sprickor upptäcks, skall propeller demonteras från vevaxeln och vevaxeln bearbetas och undersökas med hjälp av boroskop enligt anvisningarna i angivet underlag. Om sprickor upptäcks skall motorn tas ur drift och skadan rapporteras till Rolls-Royce

Tid för åtgärd: Efter 1980-09-08: Före flygning, om ej redan utfört.

Underlag: Rolls-Royce Service Bulletin T-416

1980-09-08

Åtgärd enligt LVA utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVA, skall införas i resedagbok och/eller journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVA-nummer.