

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll/utbyte av fästmutter i vinge

GÄLLER:	Beech modell:	S/N:
	65, A65, A65-8200	L-1, L-2, L-6, LF-7, LF-8 och LC-1 t o m LC-335
	70	LB-1 t o m LB-35
	65-80, 65-A80, 65-A80-8800 och 65-B80	LD-1 t o m LD-511
	65-88	LP-1 t o m LP-47
	65-90, 65-A90, B90 och C90	LJ-1 t o m LJ-1087, dock ej LJ-1085
	E90	LW-1 t o m LW-347
	99, 99A, A99A och B99	U-1 t o m U-164, dock ej U-50
	100 och A100	B-1 t o m B-247
	B100	BE-2 t o m BE-137

ÅTGÄRD: Kontrollera fästmuttrarna i främre/undre vinginfästning enligt anvisningarna i angivet underlag

**TID FÖR
ÅTGÄRD:** Före nästa flygning, räknat från mottagandet av AD 88-04-07 (utsänd til. ägare som skrivelse L 424/88, daterad 1988-03-03)

UNDERLAG: Beech SB No. 2248

REFERENS: FAA AD 88-04-07

**UTGIVNINGS-
DATUM:** 1988-03-25

LFS: 1988:7

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.