


LUFTFARTSVERKET
601 79 NORRKÖPING, SVERIGE
TEL: 011 - 19 20 00
TELEGRAMADRESSER:
LUFTFARTSNÄTET ESKLYA
KOMM CIVILAIR NORRKÖPING
TELEX 64250

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR (LVA)

Luftfartyg allmänt
BRÄNSLEFLÖDESGIVARE - 1



LVA nr

1649

Titel: Kontroll eventuellt utbyte av bränsleflödesgivare

Gäller: AEROSONIC CORPORATION, Bränsleflödesgivare Part Nr 33184-1 och 32622-6.

Anmärkning: Dessa givare är monterade p bl.a. CESSNA modell 335, 340A, 402B, 404, 414A och 421C MOONEY modell M20J och M20K och PIPER AEROSTAR modell 600, 601 och 601P. Även andra luftfartyg än ovan uppräknade kan vara utrustade med denna typ av givare.

Åtgärd:

1. Kontrollera om bränsleflödesgivare Aerosonic Part nr 33184-1 eller 32622-6 är monterad. (Dataskylten har partnumermärkning)
Om bränsleflödesgivare har märkning "FLO-SCAN" (i botten på givaren) eller är märkt med annat part-nummer än 33184-1 eller 32622-6 eller med annan tillverkares part-nummer krävs ingen ytterligare åtgärd enligt denna LVA.
2. Byt ut bränsleflödesgivare som har part-nummer 33184-1 och 32622-6 (dock ej "FLO-SCAN") mot flödesgivare märkta "FLO SCAN" och med serienummer 5000 eller högre.

Tid för åtgärd: Efter 1980-09-22 Inom 25 flygtimmar.

Underlag: Aerosonic Service Bulletin No 1 daterad June 30, 1980 eller Service Bulletin No 2 daterad June 26, 1980.

Referens: FAA AD 80-17-04.

1980-09-22

Åtgärd enligt LVA utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVA, skall införas i resedagbok och/eller journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVA-nummer.