

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll av startmotoraxelns mutter, utbyte av kolvbultar samt momentdragning

GÄLLER: Continental modell IO-520BA, BB; IO-550B och TSI0-520BE, LB, UB, WB (gäller åtgärd enligt SB M87-24) och TSI0-520BE, S/N 528001 t o m 528337 och TSI0-520CE, S/N 530001 t o m 530140 (gäller åtgärd enligt SB M87-25)

ÅTGÄRD: Utför kontroll av startmotoraxelns mutter och utbyte av kolvbultar samt utför momentdragning m m enligt anvisningarna i angivet underlag

TID FÖR ÅTGÄRD: Före nästa flygning SB 87-24/inom 25 flygtimmar SB 87-25, räknat från mottagandet av skrivelse L 88/88-1207, daterad 1988-01-15

UNDERLAG: Continental SB M87-24 och M87-25 (se Piper SB 876A)

REFERENS: FAA AD 87-26-01 och 87-26-08 och L 88/88-1207, utsänd som skrivelse till berörda ägare 1988-01-15

UTGIVNINGS-DATUM: 1988-03-25

LFS: 1988:7

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.