

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Utbyte av fästskruv i landställ

GÄLLER: Agusta, modell A109A och A109AII

ÅTGÄRD: Byt ut berörda fästskruvar, kontrollera åtdragningsmoment och kontrollera fästelement enligt anvisningarna i angivet underlag samt, vid behov, installera Kit P/N 109-0821-15-101

TID FÖR
ÅTGÄRD: Part I enligt BT: Senast 1988-04-30
Part II enligt BT: Var 600:de flygtimme
Part III enligt BT: Vid behov

UNDERLAG: Agusta Bollettino Tecnico No 109-67

REFERENS: RAI 88-37/A109-47

UTGIVNINGS-
DATUM: 1988-06-10

LFS: 1988:14

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.