

LUFTFARTSVERKET
601 79 NORRKÖPING, SVERIGE
TEL: 011 - 19 20 00
TELEGRAMADRESSER:
LUFTFARTSNÄTET ESKLYA
KOMM CIVILAIR NORRKÖPING
TELEX 64250

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR (LVA)

Luftfartyg allmänt
STYRAUTOMAT - 1C

Upphåver:
STYRAUTOMAT - 1B



LVA nr

1700

Titel: Kontroll/modifiering av styrautomat

Gäller: Bendix modell M-4 (A, B, C, D) med primärservo modell 3013E, 3013F, 3013G, 3013H, 3013J och 3013K och med P/N och S/N enligt angivet underlag, som är reparerade eller översedda efter 1979-01-01 och inte har modifiering nr 4 införd.

Åtgärd: Inspektera/utför modifiering av berörda primärservon enligt anvisningarna i angivet underlag.

Tid för åtgärd: Efter 1981-01-12: Inom 50 flygtimmar.

Underlag: Bendix Avionic Divisions, Alert Service Bulletin M-4D-060, Rev. 1, daterad Dec/80.

Referens: FAA AD 81-01-06

1981-02-23

Åtgärd enligt LVA utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvardighet. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVA, skall införas i resedagbok och/eller journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVA-nummer.