

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Utbyte av bränslepump

GÄLLER: Beech modell A23-24 och A24, S/N MA-1 t o m MA-368; A24R, S/N MC-2 t o m MC-95; A24R, B24R och C24R, S/N MC-96 t o m MC-795

ÅTGÄRD: Byt ut bränslepump enligt anvisningarna i angivet underlag. (För 14-voltssystem skall pump Beech, P/N 1816-00-1, monteras och för 28-voltssystem pump P/N 1817-00-1.)

**TID FÖR
ÅTGÄRD:** Inom 100 flygtimmar, räknat från LVD utgivningsdatum

UNDERLAG: Beech MSB No. 2217

REFERENS: FAA AD 88-10-01

**UTGIVNINGS-
DATUM:** 1988-06-10

LFS: 1988:14

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarende flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.