

LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Byte till metallflottör

GÄLLER: Alla förgasare av typ MARVEL-SCHEBLER MA-3, MA-4 och MA-6, som har flottör av komposit

ÅTGÄRD: Kompositflottörer har vid prov påvisat svagheter (påverkas av lågblyat bränsle) och skall därför bytas mot metallflottörer

TID FÖR
ÅTGÄRD: Senast vid nästkommande översyn av berörd förgasare.

Anm: Om störning inträffar vid eventuell övergång till flygning med motorbensin, skall byte ske före nästa flygning (ref: BCL-M 1.12 moment 3.3).

UNDERLAG: Facet Aerospace Products Company SB No A 1-84A

REFERENS: FAA AD 66-05-09 R1 (biweekly issue 85-17)

UTGIVNINGS-
DATUM: 1985-10-21

LFS 1985:27

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anmärkning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telephone Nr	Direkttelefon	Telegram	Telex
		Nat 011 - 19 20 00	Bo Norén 19 20 62	Civilair	
S-601 79 NORRKÖPING	Vikboplan 11	Int + 46 11 - 19 20 00	S Öhnell 19 20 64	Norrköping	64250