

65
KGL LUFTFARTSSTYRELSEN
STOCKHOLM 12, SVERIGE
TFN: Stockholm 52 07 20
TELEGRAMADRESS:
Luftfartsnätet - ESSYA
Komm. - CIVILAIR STOCKHOLM

UNDERRÄTTELSE FRÅN LUFTFARTSSTYRELSEN

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR

LVA 182
22/1965
30 april

182 Gäller: Motor, typ **LYCOMING IO-320-B1A** monterad i flygplan **Piper PA-30**.

 Tid för åtgärd: Senast i samband med grundöversyn vid 1200 timmars gångtid eller tidigare om vevaxeln av någon anledning monterats ut ur motorn.

 Åtgärd: **MAGNAFLUXUNDERSÖKNING AV PROPELLERNS FÄSTFLÄNS**
Med referens till Lycoming Service Bulletin No 300A skall propellerns fästfläns på vevaxeln magnafluxundersökas beträffande eventuell sprickbildning vid de tidpunkter som ovan anges.

 Referens: FAA Airworthiness Directive 65-3-3.

Åtgärd enligt denna luftvärdighetsanvisning utgör en nödvändig förutsättning för ovanstående flygmateriels luftvärdighet.

Anteckning om åtgärd som vidtagits i enlighet med denna anvisning skall införas i motorjournalen och journalkortet för motorn med hänvisning till denna luftvärdighetsanvisnings nummer.