

LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll av bultförband i MGB

GÄLLER: Aerospatiale modell AS350, alla modeller (ASTAR och ECUREUIL), utrustade med reduktionsväxel P/N 35A.32.0300.00, .01 och .02

Dock ej reduktionsväxel med följande modifieringar införda:

- AMS 07.7082
- AMS 07.7083
- AMS 07.7098

ÅTGÄRD: 1) Kontrollera visuellt att fästbultarna (20 st) inte sitter löst och byt ut lösa bultar enligt anvisningarna i angivet underlag

2) Kontrollera att fästbultarna har rätt åtdragningsmoment

TID FÖR ÅTGÄRD: 1) Inom 10 flygtimmar, räknat från 1982-12-22. Därefter var 50:nde flygtimme tills Åtgärd 2) ovan har utförts.

2) Inom 300 flygtimmar, räknat från 1982-12-22. Därefter skall visuell kontroll enligt Åtgärd 1) ovan utföras var 300:de flygtimme.

UNDERLAG: Aerospatiale SB AS350 No 05-10 Revision 1

REFERENS: Consigne de Navigabilité 85-68-38(B)

UTGIVNINGS-DATUM: 1985-06-20

LFS 1985:16

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telephone Nr	Direkttelefon	Telegram	Telex
		Nat 011 - 19 20 00	Bo Norén 19 20 62	Civilair	
S-601 79 NORRKÖPING	Vikboplan 11	Int + 46 11 - 19 20 00	S Öhnell 19 20 64	Norrköping	64250