

65  
KGL LUFTFARTSSTYRELSEN  
STOCKHOLM 12, SVERIGE  
TFN: Stockholm 52 07 20  
TELEGRAMADRESS:  
Luftfartsnätet - ESSYA  
Komm. - CIVILAIR STOCKHOLM

UNDERRÄTTELSE FRÅN LUFTFARTSSTYRELSEN

## LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR

LVA 189  
30/1965  
11 maj



189 Gäller: Flygplan, typ **DORNIER DO 28**, samtliga serier.

Tid för åtgärd: Se punkt A och B nedan.

Åtgärd:

### MODIFIERING AV HÖGER STYRSPAK

Höger styrspak kan låsas med sin låsanordning utan att överföringen till höjdrodret behöver lossas. För att förhindra att detta skall inträffa, skall nedanstående modifiering införas:

- A. Modifiera högra styrspaken enligt anvisningarna i Dornier Technical Information No 28/1a senast inom 50 flygtimmar efter mottagandet av denna luftvärdighetsanvisning, såvida modifieringen inte tidigare är införd.
- B. Alla flygplan av ifrågavarande typ, som importeras till Sverige efter denna luftvärdighetsanvisnings utgivningsdatum, skall vara modifierade enligt punkt A. ovan.

Referens: Luftfahrt-Bundesamt Airworthiness Directive No 63-78.

Åtgärd enligt denna luftvärdighetsanvisning utgör en nödvändig förutsättning för ovanstående flygmateriels luftvärdighet.

Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med denna anvisning, skall införas i flygplanets resedagbok och journalkort med hänvisning till denna luftvärdighetsanvisnings nummer.