

LUFTFARTSVERKET
601 79 NORRKÖPING, SVERIGE
TEL: 011 - 19 20 00
TELEGRAMADRESSER:
LUFTFARTSNÄTET ESKLYA
KOMM CIVILAIR NORRKÖPING
TELEX 64250

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR (LVA)

Motor
CONTINENTAL - 8



LVA nr

1962

Titel: Kontroll/utbyte av bränslepump

Gäller: TSIO-520-BE, utrustade med bränslepump P/N 646571-1, som har följande S/N:

<u>Bränslepump S/N</u>	<u>Motor S/N</u> (Referens)
E018405B	528044
E108406B	528065
E108407B	528056
E108408B	528054
E108409B	528060
E108410B	528062
E108411B	528061
E108412B	528064
E108413B	528049
E158413B	528023
E158414B	528066
E168401B	528068
E168403B	528069
E168404B	528067
F018401B	528073
F018402B	528071
F018403B	528072
F158403B	528077
F158405B	528081
F158406B	528079
F188401B	528084
F188405B	528082
F198411B	528085

Åtgärd: Byt ut berörda bränslepumpar enligt anvisningar från Teledyne Continental Motors

Anmärkning: Modifierade bränslepumpar är märkta med "K" i övre högra hörnet på bränslepumpens märkskylt

Tid för åtgärd: Efter 1984-10-29. Före nästa flygning.

Referens: FAA AD 84-19-04

1984-10-29

Åtgärd enligt LVA utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVA, skall införas i resedagbok och/eller journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVA-nummer.