

## LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

### Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

**TITEL:**

**Sprickundersökning av huvudrotornav**

**GÄLLER:**

Aerospatiale SA315B LAMA med huvudrotronav  
P/N 3160.12.10020 och 3160.12.10020.1

**ÅTGÄRD:**

Utför visuell sprickundersökning med hjälp av förstoringsglas  
enligt anvisningarna i Work Card 5720.601, daterat 12/83 i  
Maintenance Manual

**TID FÖR ÅTGÄRD:**

Efter 1984-12-17. *A Rotornav med mer än 3000 h:* i inter-  
valler av 50 h. *B Rotornav med mindre än 3000 h:* I inter-  
valler av 400 h.

**UNDERLAG:**

Aerospatiale Telex Service 65.34 Lama SA.315

**REFERENS:**

Consigne de Navigabilite' 84-134-29

**LFS:**

1984: 15

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

|                     |              |                        |                   |            |       |
|---------------------|--------------|------------------------|-------------------|------------|-------|
| Postadress          | Gatuadress   | Telephone Nr           | Direkttelefon     | Telegram   | Telex |
|                     |              | Nat 011 - 19 20 00     | Bo Norén 19 20 62 | Civilair   |       |
| S-601 79 NORRKÖPING | Vikboplan 11 | Int + 46 11 - 19 20 00 | S Öhnell 19 20 64 | Norrköping | 64250 |