

LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Modifiering av klaffreglage

GÄLLER: EMBRAER modell EMB-110 och EMB-121, alla S/N.

ÅTGÄRD: Utför modifiering enligt anvisningarna i angivet underlag. Efter modifiering skall ändringsmärkning till P/N 110-898-34 införas.

TID FÖR ÅTGÄRD: Efter 1985-02-01. Inom 50 flygtimmar.

UNDERLAG: Embraer Service Bulletin No 110-27-073/01 och 121-27-041/01.

REFERENS: CTA AD 84-01-01-R2.

LFS: 1985:2

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telephone Nr	Direkttelefon	Telegram	Telex
		Nat 011 - 19 20 00	Bo Norén 19 20 62	Civilair	
S-601 79 NORRKÖPING	Vikboplan 11	Int + 46 11 - 19 20 00	S Öhnell 19 20 64	Norrköping	64250