

LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll/förstärkning av vingbalksinfästning

GÄLLER: Partenavia modell P68 med S/N t o m 356

ANMÄRKNING: Flygplan redan åtgärdade enligt Partenavia SB Rev 1 eller Rev 2 (LVD Nr 1978) berörs ej av detta LVD

ÅTGÄRD: Inspektera berörda flygplan enligt anvisningarna i angivet underlag

TID FÖR
ÅTGÄRD:

A Flygplan med 2000 flygtimmar eller mer: Inom 25 h, räknat från LVD utgivningsdatum och därefter i intervaller av 500 flygtimmar till dess att modifiering enligt ritning R.0090 och R.0081 har införts.

B Flygplan med mindre än 2000 flygtimmar: Innan en total flygtid av 2000 flygtimmar har uppnåtts och i intervaller av 500 flygtimmar till dess att modifiering enligt ritning R.0090 och R.0081 har införts.

C Efter modifiering enligt ritning R.0090 och R.0081 skall inspektioner utföras enligt rekommendation i Maintenance Manual: Inspection Program Section.

UNDERLAG: Partenavia AB No 65 Rev 3

REFERENS: RAI 85-128

UTGIVNINGS-
DATUM: 1985-11-25

LFS 1985:32

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anmärkning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telephone Nr	Direkttelefon	Telegram	Telex
		Nat 011 - 19 20 00	Bo Norén 19 20 62	Civilair	
S-601 79 NORRKÖPING	Vikboplan 11	Int + 46 11 - 19 20 00	S Öhnell 19 20 64	Norrköping	64250