

LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll/reparation av stödstruktur, höjdroder

GÄLLER: Agusta A109 med stjärtbom upp t o m S/N 056 och S/N 030EM
t o m S/N 057EM, modifierade enligt SB 109-23 och S/N
058EM t o m S/N 107EM

ÅTGÄRD: Utför kontroll enligt Part I och II i angivet underlag.
(Anmärkning: Helikoptrar med stjärtbom S/N 108EM och
högre, som modifierats enligt SB 109-23, Rev A, berörs
ej av detta LVD.)

TID FÖR ÅTGÄRD: Efter 1981-06-17. Part I var 25:te flygtimme.
Part II före ytterligare flygning, om sprickor upptäcks
vid kontroll enligt Part I.

UNDERLAG: Agusta Bollettino Tecnico No 109-31, daterad Jan 17, 1931

REFERENS: RAI 81-141/A109-25

LFS: 1985:6

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telephone Nr	Direkttelefon	Telegram	Telex
		Nat 011 - 19 20 00	Bo Norén 19 20 62	Civilair	
S-601 79 NORRKÖPING	Vikboplan 11	Int + 46 11 19 20 00	S Öhnell 19 20 64	Norrköping	64250