

LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Byte av brytare, lågt oljetryck

GÄLLER: Agusta A109A och A109AII

ÅTGÄRD: Byt ut berörda lågtrycksbrytare enligt anvisningarna i angivet underlag

TID FÖR ÅTGÄRD: Efter 1984-11-05. Senast 1985-05-31.

UNDERLAG: Agusta Bollettino Tecnico No 109-49

REFERENS: RAI 84-151/A109-32

LFS: 1985:6

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.