

LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll/utbyte av kabinrutor

GÄLLER: Beech 65-88 S/N LP-1 t o m LP-26, LP-28 och LP-30 t o m LP-47; 65-90, 65-A90, B90 och C90 S/N LJ-1 t o m LJ-68D; E90 S/N LW-1 t o m LW-178; 100 och A100 S/N B-1 t o m B-226 och B-100 S/N BE-1 t o m BE-8, som ej har bytt till ny typ av kabinrutor, med P/N enligt nedan

ÅTGÄRD:

- 1 Byt ut berörda kabinrutor mot P/N enligt nedan:
P/N 50-440014-837 eller 838 - bagageutrymme
P/N 50-420666-317 eller 318 - kabinfönster
P/N 50-420066-353 eller 354 - " -
P/N 50-420013-1053 - " -
- 2 Utför kontroll av berörda frontrutor enligt anvisningar i angivet underlag

TID FÖR ÅTGÄRD: Efter 1985-02-06: Inom 12 månader
(Kontroll enligt LVA 996A skall utföras var 300:de flygtimme till dess utbyte har gjorts)

UNDERLAG: Beech Service Bulletin 2011

REFERENS: FAA AD 85-01-01

LFS: 1985:6

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telephone Nr	Direkttelefon	Telegram	Telex
		Nat 011 - 19 20 00	Bo Norén 19 20 62	Civilair	
S-601 79 NORRKÖPING	Vikboplan 11	Int + 46 11 19 20 00	S Öhnell 19 20 64	Norrköping	64250