

LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll av brandsläckarepatroner

GÄLLER: Walter Kidde brandsläckarepatroner P/N 873571, 876296, 897776 och 898558, tillverkade före juli 1984 och Overland Aviation Service Co brandsläckarepatroner P/N OA841155, OA873571, OA876296 och OA876299, tillverkade före 1984-08-07

ÅTGÄRD: Inspektera brandsläckarepatronens elektriska anslutning med avseende på eventuell aluminiumtransport-säkring, som kan finnas kvarglömd i uttaget. Om kvarglömd transportsäkring upptäcks, skall denna avlägsnas och brandsläckaren återställas.

TID FÖR
ÅTGÄRD: Efter 1985-03-15. Inom 30 dagar eller vid nästkommande tillsyn, vilket först inträffar.

REFERENS: FAA AD 84-18-07

LFS: 1985:9

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telephone Nr	Direkttelefon	Telegram	Telex
		Nat 011 - 19 20 00	Bo Norén 19 20 62	Civilair	
S-601 79 NORRKÖPING	Vikboplan 11	Int + 46 11 - 19 20 00	S Öhnell 19 20 64	Norrköping	64250