

LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Utbyte av reläanslutningar för höjdrodertrim

GÄLLER: Dornier 228-100 och -200, S/N 7001, 7003, 7004, 7005, 7011, 7014, 7015, 7018, 7020, 7022, 7024, 7027, 7028, 7029, 7039, 8002, 8006, 8007, 8008, 8009, 8010, 8012, 8013, 8016, 8017, 8019, 8021, 8025, 8026, 8030, 8034, 8035

ÅTGÄRD: Utför byte av reläanslutningar på trimreläer 4CC och 9CC

TID FÖR Efter 1985-02-20. Inom 50 flygtimmar.
ÅTGÄRD:

UNDERLAG: Dornier Alert Service Bulletin No ASB-228-019

REFERENS: LBA LTA 85-40

LFS 1985:9

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telephone Nr	Direkttelefon	Telegram	Telex
		Nat 011 - 19 20 00	Bo Norén 19 20 62	Civilair	
S-601 79 NORRKÖPING	Vikboplan 11	Int + 46 11 - 19 20 00	S Öhnell 19 20 64	Norrköping	64250