

LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Inspektion av huvudrotorblad

GÄLLER: Bell modell 206L, 206L-1 och 206L-2, utrustade med huvudrotorblad P/N 206-015-001-001 eller 206-015-001-103) med "trim tabs" P/N 206-015-516-101

ÅTGÄRD: Demontera inre trim tabs P/N 206-015-516-101 och utför inspektion enligt anvisningarna i angivet underlag

TID FÖR ÅTGÄRD: Inom 50 flygtimmar, räknat från utgivningsdatum av detta LVD

UNDERLAG: BHTI Alert SB 206L-85-35

REFERENS: FAA AD 85-09-04

UTGIVNINGS-DATUM: 1985-06-20

LFS 1985:16

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telephone Nr	Direkttelefon	Telegram	Telex
		Nat 011 - 19 20 00	Bo Norén 19 20 62	Civilair	
S-601 79 NORRKÖPING	Vikboplan 11	Int + 46 11 - 19 20 00	S Öhnell 19 20 64	Norrköping	64250