

LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll/modifiering av höjdrodertrim

GÄLLER: Socata TB9, TB10 och TB20 t o m S/N 479

ÅTGÄRD: Utför kontroll av stötstångsinfästning med avseende på glapp i fästögla-bult. Om glapp upptäcks, skall större bult (Ø 6 mm) eller vid behov modifiering (Kit nr 9014) införas.

TID FÖR
ÅTGÄRD: Efter 1985-05-03. Kontroll före nästa flygning och därefter skall modifiering införas senast inom 100 flygtimmar, räknat från utgivningsdatum av detta LVD

UNDERLAG: Socata SB No 24 ATA 27-30 (Mod Nr 48)

REFERENS: Consigne de Navigabilité 85-43(A)

UTGIVNINGS-
DATUM: 1985-06-20

LFS 1985:16

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telephone Nr	Direkttelefon	Telegram	Telex
		Nat 011 - 19 20 00	Bo Norén 19 20 62	Civilair	
S-601 79 NORRKÖPING	Vikboplan 11	Int + 46 11 - 19 20 00	S Öhnell 19 20 64	Norrköping	64250