

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Modifiering av bränslesystem

GÄLLER: Bell modell 206L S/N 45001 t o m 45153 och S/N 46601 t o m 46617 och 206L-1 S/N 45154 t o m 45840 utrustade med bränsleflödesomkopplare P/N 206-063-635-001, 206-064-601-001, -003, -101 eller -103

ÅTGÄRD: Byt ut ovanstående bränsleflödesomkopplare mot P/N 206-703-004-101 och flytta bränslefiltret P/N 206-063-693-001 enligt anvisningarna i angivet underlag

TID FÖR  
ÅTGÄRD: Inom 250 flygtimmar räknat från LVD-utgivningsdatum

UNDERLAG: Bell Alert SB No 206L-88-52

REFERENS: FAA AD 88-26-03

UTGIVNINGS-  
DATUM: 1989-01-26

LFS: 1989:2

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.