

LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Sprickundersökning av huvudrotorblad, frankant

GÄLLER: Agusta modell Al09A och Al09All, utrustade med rotorblad P/N 109-0103-01, som har uppnått 900 flygtimmar eller mer

ÅTGÄRD: Utför visuell sprickundersökning i frankant på rotorbladen enligt anvisningarna i angivet underlag

TID FÖR Part I: Vid daglig tillsyn
ÅTGÄRD: Part II: I intervaller av 25 flygtimmar

UNDERLAG: Agusta BT No 109-50

REFERENS: RAI 85-8

UTGIVNINGS-
DATUM: 1985-06-20

LFS 1985:16

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telephone Nr	Direkttelefon	Telegram	Telex
		Nat 011 - 19 20 00	Bo Norén 19 20 62	Civilair	
S-601 79 NORRKÖPING	Vikboplan 11	Int + 46 11 - 19 20 00	S Öhnell 19 20 64	Norrköping	64250