

LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Sprickundersökning av huvudrotoraxel

GÄLLER: Aerospatiale modell AS350, alla versioner (ECUREUIL och ASTAR)

ÅTGÄRD: Utför erforderlig sprickundersökning av huvudrotoraxel enligt anvisningar i angivet underlag

TID FÖR
ÅTGÄRD: Inom 10 flygtimmar. Därefter skall visuell kontroll enligt MSR kapitel 5.99 utföras dagligen efter sista flygning och efter flygning, där onormala vibrationer har uppträtt på grund av avvikelser från godkänd trackning.

UNDERLAG: Telex service AS350 No 05-15 och Master Service Recommendations (MSR) 5.99, "Airworthiness Limitations"

REFERENS: Consigne de Navigabilité 85-95-40 och luftfartsverkets skrivelse till ägare L 1151/85-1202

UTGIVNINGS-
DATUM: 1985-08-20

LFS 1985:21

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress

Gatuadress

Telephone Nr

Direkttelefon

Telegram

Telex

S-601 79 NORRKÖPING

Vikboplan 11

Nat 011 - 19 20 00
Int + 46 11 19 20 00

Bo Norén 19 20 62
S Öhneil 19 20 64

Civilair
Norrköping

64250