

LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll av nedre vingstötsbeslag

GÄLLER: De Havilland model DHC-2, MKI, MKII och MKIII,
utrustade med vingstötter P/N C2W1103A och C2W1104A,
S/N A071 t o m A0129

ÅTGÄRD: Kontrollera vingstöttornas nedre beslag och byt ut
vingstötter med spruckna beslag enligt anvisningarna i
angivet underlag

TID FÖR
ÅTGÄRD: Inom 100 h, räknat från LVD utgivningsdatum. Därefter
i intervaller av 12 månader.

UNDERLAG: DeHavilland SB No 2/41

REFERENS: CF-85-08

UTGIVNINGS-
DATUM: 1985-09-30

LFS 1985:26

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telephone Nr	Direkttelefon	Telegram	Telex
		Nat 011 - 19 20 00	Bo Norén 19 20 62	Civilair	
S-601 79 NORRKÖPING	Vikboplan 11	Int + 46 11 - 19 20 00	S Öhnell 19 20 64	Norrköping	64250