

LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll av infästningsbultar för konsol till
manövercylinder, landställ

GÄLLER: Agusta modell A109A och A109II

ÅTGÄRD: Utför kontroll av åtdragningsmoment och byt vid behov
ut berörda bultar enligt anvisningarna i angivet underlag,
Part I och Part II

TID FÖR
ÅTGÄRD: Part I: Helikoptrar med mer än 900 flygtimmar:
Inom 25 flygtimmar, räknat från LVD
utgivningsdatum, dock senast 1985-10-31
Helikoptrar med mindre än 900 h:
Vid en uppnådd flygtid av 900 h
Part II: Var 900:de flygtimme efter det att Part I har
utförts

UNDERLAG: Agusta BT 109-54

REFERENS: RAI 85-10/A109-37

UTGIVNINGS-
DATUM: 1985-10-21

LFS 1985:27

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anmärkning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telephone Nr	Direkttelefon	Telegram	Telex
		Nat 011 - 19 20 00	Bo Norén 19 20 62	Civilair	
S-601 79 NORRKÖPING	Vikboplan 11	Int + 46 11 - 19 20 00	S Öhnell 19 20 64	Norrköping	64250