

LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Sprickundersökning av huvudrotoraxel

GÄLLER: Aérospatiale, Alouette, modell SE313B och SE3130

ÅTGÄRD: Utför sprickundersökning av huvudrotoraxel enligt anvisningarna i angivet underlag

TID FÖR
ÅTGÄRD:

- A Inom 50 flygtimmar, räknat från LVD utgivningsdatum eller senast 1985-12-31, vilket som först inträffar. Därefter i intervaller av 800 flygtimmar eller 2 år, vilket som först inträffar.
- B Före flygning om störande avvikelser i bladtrackningen uppträder.
- C Vid underhållsåtgärd som kräver borttagning av huvudrotoraxel.
- D Alla reservdelsaxlar inom 6 månader eller före montering på helikopter.

UNDERLAG: Aérospatiale Service Telex 05-76

REFERENS: Consigne de Navigabilité 85-189-46

UTGIVNINGS-
DATUM: 1985-11-25

LFS 1985:32

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvardighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telephone Nr	Direkttelefon	Telegram	Telex
S-601 79 NORRKÖPING	Vikboplan 11	Nat	011 - 19 20 00	Bo Norén	19 20 62
		Int + 46	11 - 19 20 00	S Öhnell	19 20 64
				Civilair	
				Norrköping	64250