

LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Korrosionsundersökning av vingstöttor

GÄLLER: DeHavilland modell DHC-6 utrustade med vingstöttor
P/N C6W1005-7 (-8)

ÅTGÄRD: Inspektera berörda vingstöttor med avseende på
korrosion enligt anvisningarna i angivet underlag

ANMÄRKNING: Om korrosion upptäcks, skall tillverkaren underrättas
därom. Eventuell reparation av korrosionsskador skall
utföras enligt tillverkarens anvisningar.

Adress: The Manager
Technical Support
DeHavilland Aircraft of Canada Limited
DOWNSVIEW, Ontario
CANADA M3K 1Y5

TID FÖR Flygplan med mindre än 6000 flygtimmar eller mindre än
ÅTGÄRD: 5 år i drift: Vid en total flygtid av 6000 h eller
5 år, vilket först inträffar.

Flygplan med 6000 h eller mer än 5 år i drift: Inom
6 månader, räknat från LVD utgivningsdatum och därefter
i intervaller av 6000 h eller 5 år, vilket först uppträffar.

UNDERLAG: DeHavilland SB 6/474

REFERENS: CF-85-14

UTGIVNINGS-
DATUM: 1986-01-15

LFS 1986:3

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telephone Nr	Direkttelefon	Telegram	Telex
S-601 79 NORRKÖPING	Vikboplan 11	Nat 011 - 19 20 00	Bo Norén 19 20 62	Civilair	64250
		Int + 46 11 - 19 20 00	S Öhnell 19 20 64	Norrköping	