

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll av fiberglaspanel i vingframkant

GÄLLER: Partenavia modell P68, P68B, P68C och P68-TC

ÅTGÄRD: Utför kontroll av fiberglaspanelen med avseende på skador (sprickor, delaminering) enligt anvisningarna i angivet underlag

TID FÖR ÅTGÄRD: Inom 10 flygtimmar, räknat från 1986-01-15. Därefter i intervaller av 100 flygtimmar.

UNDERLAG: Partenavia SB No 67 Rev 1 och SI No 21

REFERENS: RAI 87-36/P68-34 Rev 1

UTGIVNINGS-DATUM: 1987-05-25

LFS: 1987:12

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarende flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.