

LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Sprickundersökning av reglagespak för cyklisk kontroll

GÄLLER: Bell modell 206A, 206B, 206L, 206L-1 och 206L-3

ÅTGÄRD: Ta bort reglagespak för cyklisk kontroll och utför sprickundersökning av denna i dess infästning enligt anvisningarna i angivet underlag

TID FÖR
ÅTGÄRD: Inom 25 flygtimmar, räknat från LVD utgivningsdatum

UNDERLAG: Bell ASB 206-85-29 eller 206L-85-36

REFERENS: FAA AD 85-25-01

UTGIVNINGS-
DATUM: 1986-01-15

LFS 1986:3

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telephone Nr	Direkttelefon	Telegram	Telex
		Nat 011 - 19 20 00	Bo Norén 19 20 62	Civilair	
S-601 79 NORRKÖPING	Vikboplan 11	Int + 46 11 - 19 20 00	S Öhnell 19 20 64	Norrköping	64250